

ANFRAGEN

zur Sitzung der Gemeindevertretung am 25.02.2021

Landbach Furt neben der Bachgasse über die Einmündung der Steingasse

Im Nachgang zum Frostereignis im März 2018 veranlasste die Gemeinde den Einbau einer Rohrunterquerung für das Landbachwasser unter der Einmündung der Steingasse.

Nach Schneefall und Nachtfrostereignis in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 2021 zeigte sich, dass die eingebaute Rohrunterquerung das Landbachwasser offensichtlich nicht bzw. nicht in ausreichendem Maß unter der Straße durchleiten konnte (siehe Foto vom Mittag des 12. Januar 2021).

Liegen dem Gemeindevorstand oder der Gemeindeverwaltung Erkenntnisse vor, warum das Konzept der Wasserumlenkung nicht funktioniert?

Gibt es Pläne für eine Veränderung des Wasserdurchlasses bzw. für eine betriebliche Sicherstellung der Funktionalität?

Um schriftliche Beantwortung wird gebeten.

Ulrich Friedrich Koch

Ulrich Friedrich Koch
Fraktionsvorsitzender

